

Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

OPERACIONES		Fecha del Reporte: 30 de septiembre de 2024							
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2024		Variación %		Comentarios	
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido / programado	2024 / 2023		
<b>Tiempo de estadia de buques</b>	Trimestral	1o	70	71	31	57	87%	-19%	Este comportamiento respecto al año anterior obedece a que los buques operados con granel mineral y de fluidos no petroleros permanecieron menor tiempo atracados al realizar su descarga eficientemente.
(promedio)		2o	59	66	30	56	91%	-14%	
horas de ocupación de muelles / total de arribos		3o	69	52	30	52	76%	0.2%	
<b>Arribo de embarcaciones</b>	Trimestral	1o	138	161	169	202	20%	25%	De los buques comerciales operados en el año 2024, el mayor crecimiento del tráfico se registró en los buques que arribaron con granel agrícola y mineral. En tanto que los arribos con carga general fue muy bajo.
		2o	165	173	166	194	17%	12%	
No. de arribos(incluir los arribos que se relacionen con la meta presupuestal PEF)		3o	167	224	166	206	24%	-8%	
<b>Tiempo de estadia por contenedor (días)</b>	Trimestral	1o	2	2	2	2	0%	0%	Los contenedores permanecieron poco tiempo almacenados, esto obedece al bajo movimiento que registra Tuxpan Port Terminal (TPT).
		2o	2	2	2	2	0%	0%	
		3o	2	2	2	2	0%	0%	
<b>Productividad Carga General</b>	Trimestral	1o	107	193	185	78	-58%	-60%	Las operaciones de descarga de asfalto presentan demoras por falta de transporte de autotanques. La descarga de rollos de lámina galvanizada se ven afectadas por las condiciones climatologicas.
THBO		2o	223	192	185	108	-42%	-44%	
		3o	191	94	185	93	-50%	-1%	
<b>Productividad Granel Agrícola</b>	Trimestral	1o	263	281	325	294	-10%	5%	Las operaciones de granel agrícola han sido perjudicadas por las condiciones de lluvia en el Puerto.
THBO		2o	238	303	325	260	-20%	-14%	
		3o	366	391	325	282	-13%	-28%	
<b>Productividad Granel Mineral</b>	Trimestral	1o	263	281	264	612	132%	118%	La terminal TRANSUNISA ha movlizado en cabotaje de salida grava con maniobra semimecanizada y convencional.
THBO		2o	196	334	264	367	39%	10%	
		3o	167	178	264	808	206%	354%	

Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

Productividad Fluidos no petroleros	Trimestral	1o	268	205	285	238	-16%	16%	Este resultado obedece a la falta de servicio de Aduana en horarios extraordinarios en los cesionarios de Andino Terminales y Smart Pass, lo que implicó retrasos en el inicio de operaciones.
THBO		2o	292	308	285	233	-18%	-24%	
		3o	235	403	285	276	-3%	-32%	
Productividad Gas LP	Trimestral	1o	365	396	315	368	17%	-7%	Las operaciones en las terminales gaseras se han visto afectadas por los cierres de Puerto a embarcaciones mayores por condiciones climatológicas.
THBO		2o	390	339	315	323	3%	-5%	
		3o	340	378	315	340	8%	-10%	
Productividad Contenedores	Trimestral	1o	36	40	60	35	-42%	-13%	Esta productividad no es representativa debido a que el volumen de contenedores manejados en Tuxpan Port Terminal continua siendo mínimo.
CHBO		2o	42	42	60	35	-42%	-17%	
		3o	44	36	60	34	-43%	-6%	
Productividad Vehículos	Trimestral	1o	0	135	110	79	-28%	-41%	La terminal de TPT, registró una ligera baja productividad, situación que obede a los reacomodos de los autos en el interior de las cubiertas de los buques Roll On-Roll Off.
UHBO		2o	0	107	110	96	-13%	-10%	
		3o	0	100	110	95	-14%	-5%	
Ocupación de muelles	Trimestral	1o	30%	35%	17%	36%	112%	3%	Pemex suspendió operaciones en el muelle fiscal tramo dos en el mes de julio/2023.
		2o	30%	35%	17%	33%	94%	-6%	
horas de ocupación / horas disponibles X 100		3o	35%	35%	17%	32%	88%	-9%	
Ocupación de áreas de almacenamiento Pacios	Trimestral	1o	7%	9%	25%	29%	16%	222%	Tuxpan Port Terminal almacenó contenedores y carga general, manteniendo poca estadia.
		2o	4%	16%	25%	8%	-68%	-50%	
m2 ocupados / m2 disponibles X 100		3o	7%	39%	25%	7%	-72%	-82%	
Índice de ocupación de áreas de almacenamiento Bodegas	Trimestral	1o	44%	49%	50%	50%	0%	2%	En relación al tercer trimestre del 2023m, esta variación obedece a que se contó con el transporte suficiente para el envío de granel agrícola por ruta federal.
		2o	45%	57%	50%	48%	-4%	-16%	
m2 ocupados / m2 disponibles X 100		3o	50%	41%	50%	43%	-14%	5%	
Índice de ocupación de áreas de almacenamiento Cobertizos	Trimestral	1o	0	0	0	0	N/C	N/C	No se tiene cobertizos en el puerto.
		2o	0%	0%	0%	0%	N/C	N/C	
m2 ocupados / m2 disponibles X 100		3o	0%	0%	0%	0%	N/C	N/C	